

Launch X-431 oppgradering

Første gang, evt. på ny PC

1. Lag en mappe på PC´n for og mellomlagre data (skrivebordet kan være grei plassering)
2. Dersom du ikke har Win RAR på din PC så laster du ned denne nå
3. Gå inn på Norsk Verktøyteknikk AS sin hjemmeside
4. Velg "Nettlenker"
5. Velg "X-431Hjemmesiden for oppgradering og support"
6. Velg "Launch China"
7. Skriv inn brukernavn og passord (2 lange nummer på eget ark) pluss kode på 4 siffer
8. Trykk "Login"
9. Velg "Download center"
10. Trykk "Down" på: d - "X-431 UPDATE TOOLS", og installer denne på skrivebord, kjør installasjonen
11. Gå tilbake til nedlastingssiden
12. Trykk: "Show all" (blått felt midt på siden)
13. Trykk "Down" på de bilmerkene du vil oppgradere og lagre i den nye mappa (se pkt 1). Det er mulig å laste ned alle på en gang ved å merke av alle merkene i avkrysningsrute til venstre for "Show all" knappen, gå til bunnen av siden og trykk på "Download in batch". Du får beskjed om at dette tar litt tid og trykker OK. Dersom dette ikke går må du trykke "Down på en og en. Når du laster ned med "Download in batch" bør du formatere CF kortet først (se "Oppgradering av noen eller alle merker", pkt15.)
14. Ta ut CF kort fra X-431testeren
15. Sett det inn i den medfølgende USB kortleseren og plugg inn i PCén
16. Åpne "X-431 UPDATE TOOLS" (som du lastet ned i pkt 10)
17. Trykk på kikerter ved source folder og velg mappen du laget i pkt 1
18. Sjekk også at target folder er CF kortets plassering
19. Trykk "Update"

20. Når prosessen er ferdig trykk "Exit" og ta ut CF kortet **før** du kobler fra leseenheten
21. Sett kortet inn i testeren og den er klar til bruk. Dersom du valgte "Download in batch", må du orientere skjermen på testeren ved å sette merkepennen på de 5 punktene som kommer fram i tur og orden.
22. Legg inn egne data og start opp.

Oppgradering av noen eller alle merker

1. Gå inn på Norsk Verktøyteknikk AS sin hjemmeside
2. Velg "Nettlenker"
3. Velg "X-431Hjemmesiden for oppgradering og support"
4. Velg "Launch China"
5. Skriv inn brukernavn og passord (2 lange nummer på eget ark) pluss kode på 4 siffer
6. Trykk "Login"
7. Velg "Download center"
8. Trykk "Down" på: a - X431 SYSTEM DATA, og c - X431 DISPLAY og lagre disse i egen mappe på skrivebord
9. Trykk: "Show all" (blått felt midt på siden)
10. Merk av i avkrysningsfeltet som er til venstre for "Show all" knappen midt på siden, da blir alle bilmerkene haket av. Eller du merker bare av dem du vil laste ned og går til pkt.17.
11. Hvis du skal laste ned alle går du nederst på siden og velger "Download in batch". (Dersom dette ikke går må du trykke "Down" på hvert bilmerke, lagre i mappen på skrivesbord og gå til pkt. 15)
12. Ved "Download in batch" får du melding om at dette tar litt tid, velg OK
13. I neste vindu velger du "Down" og venter, alt lagres nå i mappen på skrivebord
14. Dersom du skal oppgradere alle merkene så formaterer du først CF kortet
15. Trykk "Start", "min datamaskin", finn stasjonen for CF kortet, høyreklikk, velg formater i FAT32.
16. Gå til mappe (se pkt 8 og 13) og sett markøren på den største fila, høyreklikk og velg "Extract here"

17. Åpne "X-431 Update"
18. Trykk på kikerten bak "source folder" og velg mappen du lagret dataene i
19. Hak av for "Select all"
20. Sjekk også at "target folder" er CF kortet
21. Trykk "Update"
22. Når oppgraderingen er ferdig tar du ut CF kortet **før** du kobler fra leseenheten
23. Trykk "Exit"
24. Sett kortet inn i testeren og start
25. Hvis du lastet ned alt og formaterte CF kortet må du nå kalibrere skjermen ved å trykke i senter av den lille 4 kanten som indikerer senter og hjørnene på skjermen
26. Legg inn egne data (brukernavn på line 2) og start opp.

Oslo 25.5.09

Lykke til